

# Roofwin

Lichtstraten & daklichten

[www.roofwin.nl](http://www.roofwin.nl)

Tel. (045) 5610585  
 Fax : (045) 5725884  
 e-mail: [info@roofwin.nl](mailto:info@roofwin.nl)



## Screen zip upside down

Incl. btw & montage & Somfy motor met 1 kanaals handzender en doektype Soltis 92

Kleur kast, geleiders en onderlijst wit of antraciet.

LET OP: De uitval maat van de zonwering dient altijd 20 cm groter te zijn als de uitvalmaat van de lichtstraat



Breedte ▶	3,30 mtr	3,50 mtr	3,75 mtr	4,00 mtr	4,25 mtr	4,50 mtr	4,75 mtr	5,00 mtr	5,25 mtr
Hoogte ▼									
1,00 mtr	€ 4.820	€ 4.873	€ 4.940	€ 5.006	€ 5.073	€ 5.139	€ 5.206	€ 5.272	€ 5.339
1,25 mtr	€ 5.085	€ 5.138	€ 5.205	€ 5.271	€ 5.338	€ 5.404	€ 5.471	€ 5.537	€ 5.604
1,50 mtr	€ 5.219	€ 5.273	€ 5.339	€ 5.406	€ 5.472	€ 5.539	€ 5.605	€ 5.672	€ 5.738
1,75 mtr	€ 5.540	€ 5.605	€ 5.685	€ 5.766	€ 5.846	€ 5.927	€ 6.008	€ 6.088	€ 6.169
2,00 mtr	€ 5.675	€ 5.739	€ 5.820	€ 5.900	€ 5.981	€ 6.062	€ 6.142	€ 6.223	€ 6.303
2,25 mtr	€ 5.809	€ 5.874	€ 5.954	€ 6.035	€ 6.116	€ 6.196	€ 6.277	€ 6.357	€ 6.438
2,50 mtr	€ 5.944	€ 6.008	€ 6.089	€ 6.169	€ 6.250	€ 6.331	€ 6.411	€ 6.492	€ 6.573
2,75 mtr	-	€ 6.273	€ 6.354	€ 6.434	€ 6.515	€ 6.596	€ 6.676	€ 6.757	€ 6.838
	Soltis 86 - 92 - B92					Soltis 86 - 92			

Breedte ▶	5,50 mtr	5,75 mtr	6,00 mtr	6,25 mtr	6,50 mtr	6,75 mtr	7,00 mtr	7,25 mtr	7,50 mtr
Hoogte ▼									
1,00 mtr	€ 5.405	€ 5.472	€ 5.538	€ 5.605	€ 5.671	€ 5.738	€ 5.805	€ 5.871	€ 5.938
1,25 mtr	€ 5.670	€ 5.737	€ 5.803	€ 5.870	€ 5.936	€ 6.003	€ 6.069	€ 6.136	€ 6.203
1,50 mtr	€ 5.805	€ 5.871	€ 5.938	€ 6.004	€ 6.071	€ 6.138	€ 6.204	€ 6.271	€ 6.337
1,75 mtr	€ 6.249	€ 6.330	€ 6.411	€ 6.491	€ 6.572	€ 6.653	€ 6.733	€ 6.814	€ 6.894
2,00 mtr	€ 6.384	€ 6.465	€ 6.545	€ 6.626	€ 6.707	€ 6.787	€ 6.868	€ 6.948	€ 7.029
2,25 mtr	€ 6.519	€ 6.599	€ 6.680	€ 6.760	€ 6.841	€ 6.922	€ 7.002	€ 7.083	€ 7.164
2,50 mtr	€ 6.653	€ 6.734	€ 6.814	€ 6.895	€ 6.976	€ 7.056	€ 7.137	€ 7.218	€ 7.298
2,75 mtr	€ 6.918	€ 6.999	€ 7.079	€ 7.160	€ 7.241	€ 7.321	€ 7.402	€ 7.482	€ 7.563
	Soltis 86 - 92 - B92			Soltis 86 - 92					

### Opmerking:

Lasnaden in de doeken kunnen voorkomen i.v.m verschillende baanbreedtes.

Vouwworming, golfvorming en wafelvorming kunnen voorkomen.

De lasnaden en doorbuiging van de as zijn hier een onoverkomelijke technische oorzaak van.

Deze eigenschappen doen niets af aan de kwaliteit van het product. En derhalve niet als reclamatie aan te voeren.

Informeer uw klant over deze eigenschappen.